



Dnr 0151/22

Dagordning arkitekturutskottet

Sammanträdesdatum: 2022-06-08

Tid: 10:00–12:00

Plats: 4011 & Teams

Närvarande

Ledamöter

Birgitta Lööf, strategiska

Astrid Bäckman, bygg

Mattias von Geijer, bygg

Jonas Uvdal, plan

Övriga närvarande

Hoda Rajabi Gajin, bygg

Pia Hermansson, EC bygg

OBS: ANGE ALLTID FASTIGHETSBETECKNING

BYGG

1. Tid: 11:00 – 11:30

Bygglov Distans/Marconigatan, BoStad 2021, (Parkeringshus) fastighetsbeteckning JÄRNBROTT 758:574

Föredragande: Hoda Rajabi Gajin

EC: Pia Hermansson

Fråga

Utformning. anpassning och material?

Diskussion

Stor påverkan i det större stadsrummet mot söder och öster, samt i de mer intima gaturummen mot norr och väster. Positivt med en anpassning till befintlig bebyggelse avseende teglet. Den genombrutna murningen i sockelvåningen ger ett delvis bearbetat uttryck. De olika tätheterna i sträckmetallen ger dock ett splittrat uttryck och bör organiseras på annat sätt. Infarten väldigt anonym och skulle kunna accentueras och ges en mer omhändertagen utformning. Sträckmetallens variation upplevs stökig och en bättre totallösning behövs. Utformningen som helhet är inte anpassad till kvartersbebyggelsens uttryck och detaljering, fasaderna behöver ges en mer bearbetad och omsorgsfull arkitektur.

Dnr 0151/22

Dagordning arkitekturutskottet

Sammanträdesdatum: 2022-06-08

Sträckmetallen upplevs som ett hårt och ganska påvert material även om det målas i guld. En mjukare och mer taktill materialbehandling med inslag av grönska lyftes fram som exempel. Viktigt att byggnaden bidrar till tryggheten i gaturummet och identitet i stadsbygden. Trygghetsaspekten inne i P-anläggningen ska också beaktas.

Fasadernas utformning och den centrala rampen gör att angränsande bostäder mot främst väster kommer att påverkas negativt av bilarnas svep från strålkastare. Förslaget behöver beakta detta på ett tydligare sätt så att det inte medför en olägenhet för närboende.

Rekommendation

Förslaget som helhet upplevs som kargt och inte helt värdigt ett bostadsområde och den exponerade platsen. Utskottets bedömning är att byggnaden behöver anpassas bättre till platsen och ges en bearbetad materialpalett. Den direkta påverkan på bostäderna från bilars strålkastare inifrån p-huset behöver studeras vidare.

I den vidare handläggningen kan en mock-up, referensbilder och materialprover utnyttjas.