



Styrelsehandling 11b
2020-06-11
Bilaga 1

Rapport om kamerabevakning 2019

Bostads AB Poseidon



Dokumentnamn	Författare	Ansvarig	Datum	Sida
Rapport Kamerabevakning	Peter Grellsgård	Peter Grellsgård	2019-04-23	2 av 4

1 Kamerabevakning inom Bostads AB Poseidon

1.1 Inledning

Kommunfullmäktige har antagit en Säkerhetspolicy som gäller för stadens alla verksamheter. Av policyn framgår att:

”Nämnd och styrelse är ansvariga för säkerheten inom respektive verksamhet.

Förvaltnings-/Bolagsledning ska genom tydlig inriktning och fördelning av ansvar engagera sig i verksamhetens säkerhetsarbete samt minst årligen följa upp att säkerhetsnivån är acceptabel med återrapportering till styrelsen.”

Detta dokument ger en översiktlig redovisning av Bostads AB Poseidons kamerabevakningssystem och hur bolaget avser att arbeta med revision och kontroll av kamerabevakningen.

1.2 Syfte

Syftet med att bolaget på vissa platser infört kamerabevakning är att installationerna förebygger brott, underbygger rättsliga anspråk och kan användas för att komma till rätta med störningar. På de platser där kamerabevakning finns i dagsläget har verksamheten tidigare haft omfattande problem med exempelvis skadegörelse eller andra typer av brott eller misskötsamhet.

Verksamheten har därför på vissa specifika platser, där mindre integritetskränkande åtgärder inte varit möjliga, sett kamerabevakningen som en förutsättning för att upprätthålla säkerhet och ordning i och omkring våra fastigheter.

2 Omfattning

Verksamheten ska inte godtyckligt använda sig av kamerabevakning i och omkring fastigheterna. Bevakningen sker därför i så begränsad omfattning som möjligt, och innan beslut om att införa kamerabevakning ska mindre integritetskränkande åtgärder övervägas (exempelvis skalskydd, belysning eller rondering av väktare). En omprövning av beslutet att kamerabevaka ska ske kontinuerligt, halvårsvis där bevakningen bedöms vara mer integritetskränkande, och en gång om året där bevakningen bedöms vara mindre integritetskränkande.

På alla platser där kamerabevakning redan finns eller införs, krävs att det finns ett klart och tydligt definierat intresse för bevakningen, utifrån en faktisk problembild.

I utrymmen som kan anses särskilt integritetskänsliga, exempelvis i entréer i bostadshus, ska alltid en konsekvensbedömning göras innan bevakningen påbörjas.

Dokumentnamn	Författare	Ansvarig	Datum	Sida
Rapport Kamerabevakning	Peter Grellsgård	Peter Grellsgård	2019-04-23	3 av 4

2.1 Roller

Sammanhållande i frågor rörande kamerabevakning samt ansvarig för rapportering till styrelse och företagsledning är bolagets Säkerhetschef.

Sammanhållande systemansvarig är IT-controller på avdelningen Administrativ utveckling.

Systemägare för respektive installation är respektive distriktschef.

3 Legala och vägledande ramar för bevakningen

- Kamerabevakningslagen
- Dataskyddsförordningen - GDPR
- Säkerhetspolicyn för Göteborgs Stad med riktlinje Informationssäkerhet
- Vägledning för behandling av personuppgifter vid kamerabevakning, framtagen av Sveriges Allmännyttan och Fastighetsägarna

Regelverken gäller i tillämpliga delar oavsett om anläggningen kräver tillstånd, anmälan eller inte.

4 Befintlig kamerabevakning inom Poseidon

Adress	Distrikt	Vad	Allmänhet	Tillst.plikt	Antal
Norra Ågatan	Öster	Garage	Nej	Nej	8
Lilla Hökegatan	Öster	Garage	Nej	Nej	7
Borgaregatan	Öster	Garage	Nej	Nej	10
Väderilsgatan	Hisingen	Garage	Nej	Nej	8
Stackmolnsgatan	Hisingen	Garage	Nej	Nej	8
Glasmästaregatan	Centrum	P-däck	Nej	Nej	3
Paprikagatan	Angered	Garage	Nej	Nej	6
Bergsgårdsgården	Hjällbo	Källare	Nej	Nej	3
Skolspåret	Hjällbo	Entré/Trh	Nej	Nej	9
Stackmolnsgatan	Hisingen	Miljörum	Nej	Nej	6
Fyrktorget	Väster	P-däck	Nej	Nej	1

69 kameror

Dokumentnamn	Författare	Ansvarig	Datum	Sida
Rapport Kamerabevakning	Peter Grellsgård	Peter Grellsgård	2019-04-23	4 av 4

5 Status

Inventeringen av Bostads AB Poseidons användning av kamerabevakning visar att det finns 69 kameror fördelade på 11 anläggningar.

Vid en närmare analys av anläggningarna kan konstateras att fler av dem är gamla och i behov av översyn. Förutom behov av service och ev. utbyte på flera av bolagets anläggningar har även ett antal brister identifierats. Till exempel:

- Flera anläggningar saknar rätt märkning/skyltning.
- Bristande tillsyn/service av anläggningen.
- Brister i datalagring
- Dokumentationen kring anläggningarna brister i vissa fall

6 Planerade åtgärder

Det kan konstateras att det föreligger vissa brister i hanteringen kring bolagets kamerabevakning. För att komma tillrätta med detta har Säkerhetschefen fått ett uppdrag att under 2020 se över befintliga anläggningar, att uppdatera teknik, att se över dataskyddssäkerhetsfrågor, att dokumentera underlag till bevakning, att tillse att skyltningen uppfyller de krav som finns enligt GDPR, samt att kontrollera att personuppgiftsbiträdesavtal finns mellan Poseidon och anlitate personuppgiftsbiträden. En analys över behovet av anläggningarna ska göras i varje enskilt fall, då rutiner för omprövning ska införas.

Arbetet med analysen enligt ovanstående ska ske i samarbete mellan Säkerhetschefen, Dataskyddskontakten på bolaget, IT-controller och distriktschef, eller personal på distrikten.

Under 2020 finns även ett uppdrag till Säkerhetsrådet i koncernen att arbeta fram koncerngemensamma anvisningar för kamerabevakning.