

VD-rapport Sörred Energi

Väsentliga händelser

- En större vattenläcka upptäcktes den 14:e december pga ovanligt pumppmönster. [REDACTED]
- Volvo Cars har beslutat att [REDACTED] vilket sannolikt innebär ett förändrat behov av värme, gas och tryckluft. [REDACTED]
- Sörred Energi har tidigare hyrt ut en byggnad på vår mark till PEAB, som sade upp avtalet i somras. [REDACTED]
[REDACTED] Fastighet har varit involverade i arbetet med hyresavtalet
- Volvo Cars har tagit över hanteringen av elmätvärden. Vi har dock ännu inte sett om det fungerar i praktiken
- Volvo Cars har beslutat att [REDACTED] Detta medför ett behov av att installera en ny värmepump [REDACTED]
[REDACTED] En omvärdering av oljelagret medför en obudgeterad kostnad [REDACTED]

Ekonomi och prognos

- Resultatet för 2020 blev långt bättre än förväntat, se årsredovisning [REDACTED]
[REDACTED] Diskussioner pågår om hantering av koncernbidrag. [REDACTED]

Elnätsseparationen

- Elnätsseparationen är klar, enbart rivningsarbete återstår
- [REDACTED]
- En erfarenhetsåterföring är planerad i slutet av februari
- Därefter tas en slutrapport fram

Styrning och uppföljning

Status för aktivitetslista och riskåtgärder redovisas vid mötet. De styrparametrar som mäts löpande uppnår målet.