

25 augusti 2025

UKM/Uppströmsenheten

Liza Wellsjö

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, [031-64 74 00](tel:031-647400), gryaab.se

Rapport från Uppströmsenheten

Information om händelser från den 10 maj 2025-till 22 augusti 2025

Tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljöbalken

Göteborg

Gryaab har mottagit remisser om två olika bussdepåer som drivs av Transdev Sverige AB. Det gäller en befintlig anläggning vid Syrhåla som Transdev tar över och en ny bussdepå i Sisjön. Vid bussdepåer, så även vid dessa två anläggningar, är det vanligt förekommande att man vill fylla på drivmedel inne i tvätthallen samt att verkstad och tvätthall är kopplade till samma oljeavskiljare. Tvättkemikalierna löser upp oljehaltiga produkter och gör därmed så att eventuellt oljespill från verkstaden och drivmedelsspill från tankningen inte avskiljs tillräckligt bra i oljeavskiljaren. För att minimera risken för utsläpp till Ryaverket har Gryaab i de här två ärendena ställt krav på separata oljeavskiljare samt att tankning inte får ske i tvätthall. Om tankning ska ske inomhus bör detta vara i ett avloppslöst utrymme.

Gryaab har blivit inbjudna till skriftligt samråd inför Stadsmiljöförvaltningens ansökan om vattenverksamhet för delsträcka 2, 3 och 5 i Kanalmursprojektet som innefattar renovering av kanalmuren längs med Stora hamnkanalen och Fattighusån. Vi har främst haft synpunkter på att det tydligt ska framgå av ansökan hur länshållningsvatten ska hanteras samt att det kombinerade ledningsnätet bör separeras om detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Vi har yttrat oss över anmälan om ny verksamhet i Fiskhamnen, Feldts Fisk AB.

Bedömningen är att verksamhetens utsläpp till spillvatten behöver utredas ytterligare genom provtagning av fett samt variationsanalys av pH, temperatur och konduktivitet.

Gryaab har lämnat ett yttrande gällande en kvicksilversanering vid en tandvårdsklinik på Götgatan. Gryaab har gjort bedömningen att ledningarna är kvicksilverförorenade då amalgamavskiljare inte funnits i drift under hela verksamhetstiden och vi anser att sanering bör göras fram till fastighetens anslutningspunkt.

Vi har deltagit vid fysiskt samråd inför ansökan om utökning av verksamhet vid Kahls Kaffe AB. Samrådshandlingarna innehöll väsentlig information kring verksamhetens utsläpp som främst består av vatten från disk och rengöring. Produktionsökningen bedöms inte påverka utsläppen nämnvärt.

Utsläpp

Inga kända utsläpp eller utförda spårningar under perioden.

Övrigt

Gryaab har lämnat synpunkter på remiss gällande ändringar i metodhandbok i *Underhåll och 5-årskontroll av oljeavskiljarsystem för spill och dagvatten* av SPT Sverige AB, (Nordiska branschorganisation för leverantörer till anläggningar för drivmedel, energi, biltvättar, industri, och infrastruktur.) Lämna synpunkter innefattar bland annat Gryaabs krav (varningsvärde) för halten olja i utsläpp till spillvattennätet.

Partille

Gryaab har påbörjat en dialog med Partille kommun om bland annat vattenverksslam och hantering av vatten från tvätt av membranfilter vid Kåsjön vattenreningsverk.

Vi har deltagit i diskussioner gällande önskad avledning av processvatten från planerad simhall i Partille kommun tillsammans med bland andra Partillebo, anlita byggherre och representant från VA i Partille. Verksamheten har bland annat haft önskemål om att avleda backspolvatten från simbassänger och tömma bassänger vid underhåll. Vår generella ståndpunkt är att bassängvatten av denna karaktär bör avledas till recipient om det finns lämplig sådan, primärt då detta är ett rent vatten utan behandlingsbart innehåll. Diskussionerna har mynnat i en överenskommelse om att backspolvatten tillåts avledas till spillvattennätet men att bassängvatten vid tömning av hela pooler i första hand ska avledas till recipient.

Göteborg

Gryaab har tillsammans med Kretslopp och vatten deltagit i diskussioner med Telia om hantering av släckvatten och tvättvatten i tunnlar. En av pumpgroparna mynnar i råvattentäkten för dricksvatten och för denna punkt har vi gått med på omkoppling till kombinerat system för att skydda råvattentäkten vid en eventuell brand. Gällande tvättvatten vid tunneltvätt så ska allt vatten samlas upp och hanteras externt.

Vi har svarat på förfrågan från miljöförvaltningen gällande utsläppskrav för Räddningstjänstens reningsanläggning för tvätt av arbetskläder i Sisjön. Främst hänvisar vi till att verksamheten, för bland annat metaller, ska klara varningsvärden i Svenskt Vattens publikation P95 – *Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet*. Verksamheten har även ett kontrollprogram som innefattar flera andra parametrar inklusive PFAS.

Gryaab har deltagit vid tillsynsmöte med Miljöförvaltningen samt Signal och Andersson Charkuteri AB som ska installera ny utjämningskärna för justering av pH och konduktivitet.

Vi har även deltagit vid tillsynsbesök med Miljöförvaltningen vid Liseberg AB. Vid inspektionen tittade vi bland annat på verksamhetens miljöstation, verkstad och tvätthall. Inga avvikelser med koppling till utsläpp till vatten uppkom på besöket.

Lerum

Gryaab har blivit kontaktade av VA i Lerums kommun gällande ombyggnation av Vattenpalatset och fortsatt hantering av processvatten. Som angavs ovan är bedömningen att poolvatten vid tömning av hela bassänger (ex i samband med underhåll) i första hand bör släppas till recipient. Detta då ett bassängsvatten får ses som ett relativt rent vatten med låg föroreningsgrad och att ett utsläpp till spillvattennätet skulle innebära en onödig belastning av tillskottsvatten som späder ut annat vatten vid Ryaverket. Även för backspolvatten är förstahandsalternativet avledning till recipient men där är vi dock lite mindre restriktiva i vår bedömning.

Härryda

Gryaab har deltagit vid informationsorgan för Landvetter flygplats. Bland annat fick vi information om deras fortsatta arbete med att utreda PFAS-förorening till dagvatten.

Dagvatten på området leds till dagvattendamm med reningsanläggning för PFAS.

Ale

Vi har även deltagit vid tillsynsbesök med Länsstyrelsen på Nouryon. Vid besöket diskuterades bland annat verksamhetens utsläpp av metaller och förhöjd konduktivitet på utgående vatten. Verksamheten har bland annat vidtagit interna åtgärder som mynnat i att metallhalterna minskat samt utrett den bakomliggande orsaken till förhöjd konduktivitet.