

Sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete 2025

Bakgrund

Ett bra brandskydd är en vital del i skyddet för person, egendom och miljö. Det arbetssätt som staten pekar ut för att kvalitetssäkra brandskyddet – genom Myndigheten för civilt försvar – är systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är det övergripande regelverk som styr det svenska brandskyddet och därmed brandskyddsarbetet i varje verksamhet. Förutom att leva upp till de lagar och regler som ställs på oss, värnar vi om våra medarbetares trygghet och vill även skydda koncernens egendom.

Det systematiska brandskyddsarbetet för GENAB kan sägas omfatta två huvuddelar:

- Enheterna och avdelningarnas egna arbete med SBA
- SBA avseende bolagets brandskyddsobjekt, dvs K-stationer.

Nuläge

Enheternas och avdelningarnas egna arbete med SBA

Sedan ett par år tillbaka finns en obligatorisk utbildning, "Grundläggande Brandskyddskunskap" som ska repeteras vart annat år av alla medarbetare. Kursen är också en del av det utbildningspaket som nyanställda förväntas delta i.

Koncernens mallar i Powerpoint innehåller en introduktion där bland annat utrymningsrutiner, brandlarm, första-hjälpen utrustning med mera går igenom. Introduktionen ska användas när man tar emot externa besökare i koncernens lokaler.

Grundläggande systematik finns på plats för rapportering och uppföljning av tillbud och olyckor genom ENIA. Under 2025 rapporterades 1 tillbud och 1 riskobservationer in i ENIA, båda avser händelser kopplade till GENABs brandskyddsobjekt.

Tillbudet avser att släcksystemet i en station av misstag löstes ut vid funktionskontroll av brandlarmsknappar. Utredning och åtgärder efter tillbudet pågår, bland annat har tydligare skyltning installerats och rutiner för att ventileras ut utrymmena ses över. Riskobservationen avser att ett brandlarm inte fört vidare larmsignal till driftcentralen. Felsökning och åtgärder är avropade av utförarpersonal.

SBA avseende bolagets brandskyddsobjekt

Bedömningen är att relevanta rutiner och brandskyddsdokumentation finns på plats men att dessa behöver kommuniceras ut tydligare i organisationen. Då brandskyddsobjekten har stor spridning i komplexitet och ålder är dokumentationen inte enhetligt utformad eller lagrad.

Personalomsättning inom GENAB samt ny organisation inom både GENAB och GE innebär att brandskyddsorganisationen, rutiner och instruktioner behöver ses över och ansvarsområden behöver tydliggöras under 2026.

Under 2025 har GENAB byggt och driftsatt två nya brandskyddsobjekt. Brandlarmsanläggningarna på dessa objekt är drifttagna och inkopplade mot räddningstjänsten med automatlarm.

Under 2025 har utbyte av brandskyddsutrustning i en av Bolagets brandskyddsobjekt påbörjats och ambitionen är nu att systematiskt projektera och byta föråldrad brandskyddsutrustning löpande.

Det finns ett systematiskt arbete gällande planering och genomförande av erforderliga brandskyddskontroller men framöver kommer det även genomföras stickprovskontroll för att säkerställa att åtgärder efter besiktning och tillbud följs upp. Under 2025 har all personal som genomför brandskyddskontroller eller arbetar med brandskydd av GENABs brandskyddsobjekt genomgått utbildning.

Slutsatser och prioriterade åtgärder 2026

Det finns ett behov av att även framgent säkerställa att grundläggande brandskyddskunskap finns hos varje medarbetare genom att alla medarbetare genomför relevant utbildning, att utbildning repeteras och följs upp som en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid t.ex. skyddsronder.

Personalomsättning på GENAB innebär att brandskyddsorganisationen, dess rutiner och instruktioner behöver repeteras och uppdateras. Det är fortsatt avgörande för GENABs effektiva brandskyddsarbete på de egna anläggningarna att den koncerngemensamma kompetensen och stöttningen fortsätter utvecklas.

Följande aktiviteter har identifierats som prioriterade åtgärder under 2025

1. Etablera forum för SBA inom GENAB med återkommande fokusmöten
2. Säkerställa att arbetssätt kopplat till Heta Arbeten är etablerade och implementerade fullt ut
3. Revidera SBA-rutiner, ink. delegering

Göteborg som ovan



Lars Edström, Vd