

Sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete 2024

Bakgrund

Ett bra brandskydd är en vital del i skyddet för person, egendom och miljö. Det arbetssätt som staten pekar ut för att kvalitetssäkra brandskyddet – genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) – är systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är det övergripande regelverk som styr det svenska brandskyddet och därmed brandskyddsarbetet i varje verksamhet. Förutom att leva upp till de lagar och regler som ställs på oss, värnar vi om våra medarbetares trygghet och vill även skydda koncernens egendom.

Det systematiska brandskyddsarbetet för GENAB kan sägas omfatta två huvuddelar:

- Enheterna och avdelningarnas egna arbete med SBA
- SBA avseende bolagets brandskyddsobjekt, dvs K-stationer.

Nuläge

Enheter och avdelningarnas egna arbete med SBA

Sedan ett par år tillbaka finns en obligatorisk utbildning, "Grundläggande Brandskyddskunskap" som ska repeteras vart annat år av alla medarbetare. Kursen är också en del av det utbildningspaket som nyanställda förväntas delta i. I nuläget har inte alla anställda repeterat kursen som avsett men information har gått ut till berörda chefer.

Koncernens mallar i Powerpoint innehåller en introduktion där bland annat utrymningsrutiner, brandlarm, första-hjälpen utrustning med mera går igenom. Introduktionen ska användas när man tar emot externa besökare i koncernens lokaler.

Grundläggande systematik finns på plats för rapportering och uppföljning av tillbud och olyckor genom ENIA.

Under 2024 rapporterades 1 tillbud och 3 riskobservationer in i ENIA. Tillbudet handlade om en brand i ett kabelskåp och riskobservationerna om blockerade och icke kontrollerade brandsläckare.

SBA avseende bolagets brandskyddsobjekt

Bedömningen är att relevanta rutiner och brandskyddsdokumentation finns på plats med att dessa behöver kommuniceras ut tydligare i organisationen. Då brandskyddsobjekten har stor spridning i komplexitet och ålder är

2025-02-05

Jimmy Vylund

20-2025-0050

dokumentationen inte enhetligt utformad. Under 2024 har en koncerngemensam sammanställning av brandskyddsdokumentation genomförts och de oklarheter som identifierats kommer åtgärdas under 2025.

Personalomsättning inom GENAB samt ny organisation inom både GENAB och GE innebär att brandskyddsorganisationen, rutiner och instruktioner behöver ses över och ansvarsområden behöver tydliggöras under 2025.

Under 2024 har det utretts hur organisation kring utbyte av brandskyddsutrustning bör se ut och under första kvartalet 2025 påbörjas byte i ett av GENABs brandskyddsobjekt. Ambitionen är sedan att systematiskt projektera och byta föråldrad brandskyddsutrustning löpande.

Det finns ett systematiskt arbete gällande planering och genomförande av erforderliga brandskyddskontroller men framöver kommer det även genomföras stickprovskontroll för att säkerställa att åtgärder efter besiktning och tillbud följs upp. Under 2024 och 2025 kommer all personal som genomför brandskyddskontroller eller arbetar med brandskydd av GENABs brandskyddsobjekt genomgå utbildning.

Slutsatser och prioriterade åtgärder 2025

Det finns ett behov av att även framgent säkerställa att grundläggande brandskyddskunskap finns hos varje medarbetare genom att alla medarbetare genomför relevant utbildning, att utbildning repeteras och följs upp som en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid t.ex. skyddsronder.

Personalomsättning och nya funktioner inom koncernen och GENAB innebär att brandskyddsorganisationen, dess rutiner och instruktioner behöver repeteras. Det är fortsatt avgörande för GENABs effektiva brandskyddsarbete på de egna anläggningarna att den koncerngemensamma kompetensen och stöttningen fortsätter utvecklas.

Följande aktiviteter har identifierats som prioriterade åtgärder under 2025

1. Etablera forum för SBA inom GENAB
2. Åtgärda oklarheter i brandskyddsdokumentation som uppdagats under 2024
3. Revidera SBA-rutiner, ink. delegering

Göteborg som ovan



Lars Edström, Vd