

Ändrings PM Inhyrning - Brand



Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området Inhyrning Brand. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar med revideringsdatum 2025-11-21

Generell ändring i hela dokumentet

Utrymningsväg ändras till utrymningspassage på grund av de boverkets nya forskrifter.

Hänvisningar till BBR har uppdaterats till boverkets nya forskrifter.

Utrymningsväg ändras till utrymningspassage på grund av boverkets nya forskrifter.

Övrigt

Kompletterande text i kap. 2.1, 2.8, 7.3 och 7.4

Det krävs en analytisk dimensionering för att verifiera nödöppningsknappen.

Syfte

Nya krav på nödöppningsknappen tillkommit med de nya byggreglerna.

7.1 Utrymning för förskola och anpassad skolgång

Text utgår

Vid monterat automatiskt brand- och utrymningslarm ersätter detta krav på brandvarnare för lokaler i verksamhetsklass 5A.

Syfte

Text utgår då det blir lagkrav på brand- och utrymningslarm i boverkets nya forskrifter

9.1 Kommunikation

Text utgår

Kommunikation från och till utrymningsplats ska kunna ske genom talad två vägskommunikation.

Syfte

Kravnivån i boverkets nya forskrifter är samma som TKA 2025.

12. Sprinkler Kapitel utgår

För utförande, se Huvuddokument Sprinklersystem.

Utförandespecifikation Brandlarm Inhyrning

Generell ändring i alla utförandespecifikationer

Hänvisningar till BBR har uppdaterats till boverkets nya föreskrifter.

Utförandespecifikation Förskola Inhyrning

14. Övrig information

Komplettering av text

I storkök ska värmemaximal detektor installeras.

Syfte

På grund av många obefogade brandlarm så kravställs i stället värmedetektorer för att minska de obefogade brandlarmen.

Utförandespecifikation Skola Inhyrning

4. Aktivering av brandlarm från andra brandskyddssystem

Text utgår

Larmsignaler från vattensprinkleranläggningen anslutas direkt till brandlarmanläggningens larmsändare.

Syfte

Larmsignaler från vattensprinkleranläggningen ska inte anslutas direkt till brandlarmanläggningens larmsändare.

14. Övrig information

Komplettering av text

- Värmedetektorer ska installeras i duschtrymmen samt WC och RWC-
- I storkök ska värmemaximal detektor installeras.

Syfte

På grund av många obefogade brandlarm så kravställs i stället värmedetektorer för att minska de obefogade brandlarmen.

Utförandespecifikation Boende Inhyrning

4. Aktivering av brandlarm från andra brandskyddssystem

Text utgår

Larmsignaler från vattensprinkleranläggningen anslutas direkt till brandlarmanläggningens larmsändare.

Syfte

Larmsignaler från vattensprinkleranläggningen ska inte anslutas direkt till brandlarmanläggningens larmsändare.

7. Selektion av utrymningslarm

Text utgår

Vid flera byggnader larmas det per byggnad.

Syfte

Vi har inte fler än en byggnad i boende.

10. Styrning och aktivering av andra brandlarmsystem

Text utgår

Inbrottslarms sirener ska kopplas ifrån vid brandlarm.

Syfte

Text utgår då inget inbrottslarm installeras på boende.

14. Övrig information

Komplettering av text

- I storkök ska värmemaximal detektor installeras.

Syfte

På grund av många obefogade brandlarm så kravställs i stället värmedetektorer för att minska de obefogade brandlarmen.